



ELIFEUTRE VERT

Réf : ABF

DECAPANT PUISSANT D'ORIGINE VEGETALE DES TAGS ET GRAFFITIS

AVANTAGES

- Produit répondant aux nouvelles normes environnementales
- Complément de Protag, Aquatag, ATG 97
- Produit polyvalent dû à son pouvoir solvant et sa faible agressivité des supports à nettoyer

PROPRIETES

ELIFEUTRE VERT est spécialement formulé à partir de solvants d'origine végétale qui permettent l'élimination des tags et graffitis sur différents supports, et plus particulièrement sur notre protecteur antitags, antigraffitis : PROTAG. L'action dissolvante de **ELIFEUTRE VERT** est progressive, ce qui permet d'effectuer un nettoyage sélectif en enlevant le tag sans abîmer le support.

Sur tout support «tagué», une intervention rapide facilite et accélère le nettoyage. L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation du tag. Sur support peint, un essai préalable est nécessaire afin de s'assurer que **ELIFEUTRE VERT** n'altère pas la peinture du support.

ELIFEUTRE VERT est particulièrement efficace sur les graffitis à base de feutre. En effet, le choix judicieux de ses différents composants permet de détremper rapidement l'encre des feutres.

Cependant, **ELIFEUTRE VERT** est aussi efficace sur les marquages suivants : tag, graffiti, stylo, marqueur, peinture aérosol, mais aussi sur toutes sortes de souillures : graisse, colle, traces de caoutchouc. **ELIFEUTRE VERT** apporte des garanties sur la sécurité environnementale ainsi que sur la santé des utilisateurs par rapport aux solvants traditionnels.

UTILISATION

Permet d'enlever toute marque, toute trace, toute inscription, tous graffitis, sur tous types de surfaces et de retrouver l'état de propreté d'origine.

S'utilise sur métaux, verre, émaux, céramique, ciment, béton, pierres briques, bois, toutes surfaces dégradées par des graffitis faits à l'aide de peintures, encres, vernis, corps organiques etc... Permet le nettoyage des résines polyester insaturées.

Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques fragiles.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol et pulvériser quelques secondes à 15 cm des parties à nettoyer. Laisser agir de 1 à 2 minutes en fonction de l'importance de la salissure et du support.

Essuyer avec un chiffon sec. Plusieurs applications sont parfois nécessaires pour les surfaces poreuses.

N.B : quelques dizaines de secondes de contact suffisent pour enlever des traces de feutres sur une surface peinte ou vernie. Si on laisse le produit agir quelques minutes de plus, il s'attaquera, en la ramollissant, à la couche peinte ou vernie.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

23/12/2020